

ANEXO I

Qtde.	Unid.	Descrição material
150	m	Cabo Sintenax 10mm
100	un	Rebite pop 4.2x12
50	un	Tomada 2p + t 10A/250V Blanc
50	un	Soquete Antivibratório para lâmpada tubular
50	un	Parafuso Auto Brocante 4.2 x 13mm
50	un	Arrebite Pop 2,4
50	un	Lixa Massa G -120
50	m	Eletroduto Corrugado 1.1/2
30	un	Placa 4 x 4 Tomada Dupla Modelo F33 Blanc
30	un	Arandela Meia Lua Vidro Fosco Base E-27
30	un	Parafuso Auto Brocante sextavado 5.5 x 25mm
25	un	Lâmpada Tubular LED 10W (60cm)
25	un	Lâmpada Tubular LED 20W (120cm)
25	kg	Argamassa Baritada
20	un	Tomada 2p + t 20A/250 V Blanc
20	un	Lampada Tubular Fluorescente 20W
20	un	Lampada Tubular Fluorescente 40W
20	un	Parafuso Sextavado de aço inox 5/16 x 1/2
15	un	Grelha quadrada inox 15x15 com caixilho
13	Lt	Tinta Fosca lata 18l Cor Amarelo Canário
10	un	Lampada halogena 40w
10	un	Assento Sanitário Branco Premier
10	Lt	Areia Fina

Paulo Eduardo Leite Dias
Superintendente Administrativo e Financeiro
Instituto Regional de Gestão Hospitalar

Jó Henrique H. Almeida
Coordenador de Logística
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

Hospital referência em Segurança do Paciente
Av. Uirapuru, s/n - Pq. Res. Isaura, Santa Helena de Goiás
GO, 75920-000 | contato@hursosantahelena.org.br
hursosantahelena.org.br | (64) 3614-9700

Helena Vitor G. M. M.
Gerente Adm.
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

Romy Rezendes
Diretor Geral
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste



HURSO

Hospital Estadual de
Urgências da Região Sudoeste
Dr. Alban Filheiros Machado



10	un	Terminal Tipo Pino Pré-Isolado 10mm
10	Fl	Lixa p/ ferro gr. 80
8	un	Tinta Spray p/ Alta Temperatura 600° Cor Alumínio
8	Gl	Massa Acrilica 18kg
6	un	Dobradiça Galvanizada 2"
6	m2	Azulejo 15x15
6	Lt	Tinta Fosca 18l Cor Concreto
5	un	Torneira esfera de 1/2" Saida 3/4
5	RI	Fita Isolante 10mm
5	kg	Rejunto
5	Lt	Tinta P/ Piso 18L Cor: Preto
5	un	Rolo Antigotas 23cm
5	un	Pincel 2. 1/2
5	Gl	Rolo Espuma 10cm
5	m	Luminaria de Emergência 30 led
4	Gl	Massa Plastica 800gr
4	m	Borracha de Encaixe p/ Porta Forno Elétrico 10 Esteira Venâncio
4	CX	Massa Pva 15 - 28kg
4	Lt	Tinta Fosca 18l Cor Branco Neve
3	un	Reparo interno para mola Coimbra 453/21A série ouro
3	un	Conjunto de ligação flexível
3	un	Cimento (mat Construção)
3	un	Rolo de Lã de Carneiro 23CM
3	un	Fechadura Externa Maçaneta Tipo Alavanca Ref. 5122/11450CR
2	un	Resistencia para Chuveiro Lorenzetti maxi ducha

Handwritten signature and stamp
Superintendente Administrativo e Financeiro
Hospital Regional da Região Sudoeste

Jó Henrique H. Almeida
Coordenador Logística
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

Hospital referência em Segurança do Paciente
Av. Uirapuru, s/n - Pq. Res. Isaura, Santa Helena de Goiás
GO, 75920-000 | contato@hursosantahelena.org.br
hursosantahelena.org.br | (64) 3614-5100

Handwritten signature
Heleno Vitor C. Martins
Gerente Administrativo
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

Handwritten signature
Ronny Rezende
Diretor Gerente
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste



HURSO

Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste
Dr. Albanir Leite Dias
Bela Vista - Bela Vista - Goiás



2	un	Mola Automática 453
2	un	Disco Flap G-100
2	un	Fita Isolante Vermelha
2	un	Fita Isolante Azul
2	un	Fita Isolante Cinza
2	Lt	Tinta Epox a Base de Água Cor Cinza 3,6l
2	un	Argamassa
2	un	Plug Macho 2 p + t 10 A
2	un	Fita Auto Fusão 10mt
1	un	Selante PU
1	un	Disjuntor Din Tripolar 50A
1	un	Inversora de Solda 140A 220V
1	un	Pincel 3"
1	un	Cola Contato (sapateiro) - 750 g
0,5	kg	Eletrodo Solda Inox 2,5

Pablo Eduardo Leite Dias
Coordenador de Administração Financeira
Região Sudoeste de Urgência - IBGH

Hospital referência em Segurança do Paciente
Av. Uirapuru, s/n - Pq. Res. Isaura, Santa Helena de Goiás
GO, 75920-000 | contato@hursosantahelena.org.br
hursosantahelena.org.br | (64) 3614-9700

Jó Henrique H. Almeida
Coordenador de Logística
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

Heleno Vitor S. Martins
Gerente Administrativo
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

Romy Rezendes
Diretor Gerente
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

