

HURSO

Hospital Estadual de
Urgências da Região Sudoeste
Dr. Alvaro Monteiro Machado



ANEXO I

Qtde.	Unid.	Descrição material
3	un	Filtro Bolsa 570 x 295 x 600
4	un	Filtro Bolsa 595 x 295 x 600
2	un	Filtro Bolsa 595 x 595 x 600
6	un	Filtro Absoluto F781K02 610x610x78

Hospital referência em Segurança do Paciente
Av. Uirapuru, s/n - Pq. Res. Isaura, Santa Helena de Goiás
GO, 75920-000 | contato@hursosantahelena.org.br
hursosantahelena.org.br | (64) 3614-9700

João Henrique Almeida
Coordenador de Qualidade
IBGH - Hosp. de Urg. da Reg. Sudoeste

Roberto Amorim G. da S.
Diretor Administrativo
IBGH - Hosp. de Urg. da Reg. Sudoeste

Paulo Eduardo Leite Dias
Superintendente Administrativo/Financeiro
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

SUS
Ranny Rezende
Diretor Geral
IBGH - Hosp. de Urg. da Região Sudoeste

